



## **AUTONOMIA SCOLASTICA L.S. CAVALLERI**

Via Spagliardi n° 23 - Parabiago

### **STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020**

<b>INTERVENTO</b>	<b>RICHIESTA SCUOLA</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI</b>
<b>Manutenzione del verde</b>	Presenza di rami che poggiano sulla tettoia	L'intervento sarà programmato nei limiti del budget a disposizione quest'autunno.
<b>Fibra ottica</b>	Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è in fase di posa. Il cantiere si era fermata per l'emergenza COVID-19.	
<b>Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• le luci esterne (parco e vialetti) non funzionano</li><li>• buche nel vialetto (con la pioggia si allaga) che conduce alle palestre</li><li>• nidi di vespe nel parco</li><li>• richiesta di poter ricavare un nuovo spazio</li><li>• le lampade di sicurezza non funzionano</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifica illuminazione esterna riguardante i fari posti sulle facciate del Palazzetto dell'Istituto, in corrispondenza del passaggio di collegamento Asl e nel porticato palestra 2-4, con sostituzione lampade non funzionanti.</li><li>• Sostituzione di lampade a neon con lampade a basso consumo energetico in segreterie e presidenza;</li><li>• ricostruzione delle parti ammalorate dei frontalini e delle parti in cemento armato della palestra 3, previo trattamento dei ferri, e rifacimento dell'intonaco di facciata;</li><li>• sistemazione pavimentazione in porfido, tramite chiusura delle buche, all'ingresso dell'Istituto, fino al limite del cancello di proprietà;</li><li>• creazione di apertura di vano porta tra due uffici, nella zona segreterie;</li><li>• revisione della copertura del Palazzetto, con riparazioni puntuali del telo in pvc, pulizia dei pluviali di scarico della copertura parte alta e parti basse;</li><li>• sostituzione motori per apertura serramenti interni del Palazzetto;</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>• rifacimento tratto di fognatura interno all'edificio;</li><li>• lavori di messa in sicurezza degli elementi non strutturali (programma CIPE n.32 del 13/05/2010).</li></ul>
<b>Manutenzione impianti antiincendio</b>	Gli estintori sono scaduti	Il Servizio competente è intervenuto a febbraio 2020 facendo i controlli semestrali e sostituendo gli estintori scaduti.
<b>Interventi di riqualificazione energetica</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realizzazione nuovo impianto climatizzazione, efficientamento dei sistemi di illuminazione e interventi sull'involucro (pr. Territori virtuosi)</li><li>• palestra non utilizzabile a causa del malfunzionamento del sistema di riscaldamento</li><li>• in un'area della parte nuova dell'Istituto il sistema di climatizzazione non è facilmente regolabile</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gara in corso</li><li>• "Come da verbale del 12/11/19 l'istituto segnala "che in un'area della parte nuova dell'Istituto il sistema di climatizzazione non è facilmente regolabile (molto caldo)". Verifiche eseguite durante la stagione 2019-2020 con intervento ditta SAUTER per riprogrammazione centralina"</li></ul>
<b>Sgombero</b>	Sgombero di arredi	
<b>Contributo per piccole spese di manutenzione</b>	Sono stati erogati contributi per l'importo di 4.984 € per piccole spese di manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici amministrativi.	