



AUTONOMIA SCOLASTICA E. Conti

Via A. De Vincenti, 11 - MILANO

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020

INTERVENTO	RICHIESTA SCUOLA	INTERVENTI REALIZZATI
Fibra ottica	Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è attivato.	
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• buche nella pavimentazione della palestra• nella controsoffittatura dei corridoi ci sono ancora le reti esposte	<ul style="list-style-type: none">• Ripristino pavimentazione sportiva in palestra tramite rappezzi, previa rimessa in quota del piano di calpestio con l'eliminazione di vecchi pozzetti• Auditorium: intervento in copertura per eliminazione infiltrazione acqua piovana , ripristino funzionamento luci notturne e luci esterne del cortile d'onore.• Risanamento di due pareti nei corridoi (in prossimità del bar e in prossimità delle palestra) tramite battitura degli elementi in distacco, ripristino dell'intonaco e applicazione di coprigiunti metallici.• Fornitura di sacchi sale antigelivo
Interventi di riqualificazione energetica	Realizzazione nuovo impianto climatizzazione, efficientamento dei sistemi di illuminazione e interventi sull'involucro (pr. Territori virtuosi)	GARA IN CORSO
Contributo per piccole spese di manutenzione	Sono stati erogati contributi per l'importo di 4.4883€ per piccole spese di manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici amministrativi.	



AUTONOMIA SCOLASTICA L. Scientifico - E. Conti (succursale)

Via Betti, 56 - MILANO

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020

INTERVENTO	RICHIESTA SCUOLA	INTERVENTI REALIZZATI
Fibra ottica	Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è attivato.	
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• infiltrazioni nel tetto del bagno (l'intervento è già stato programmato)• presenza di una ringhiera non sicura• manutenzione delle porte esterne della palestra	<ul style="list-style-type: none">• Risoluzione di diverse infiltrazioni, compresa quella nel bagno maschile al 2°P.• Messa in sicurezza della scala interna centrale tramite fissaggio delle zanche del parapetto.• Battitura delle parti in distacco nelle zone di fissaggio dei parapetti in facciata.• Pulizia dei canali di gronda in copertura
Manutenzione impianti antiintrusione	Problemi di sicurezza e di videosorveglianza	ANTINTRUSIONE: impianto NON rientra nella manutenzione in corso – no video sorveglianza